

ONEWOOD medžio plastiko kompozito terasos priežiūros išlaidos yra itin mažos. WPC terasa, nereikalauja analogiškų, įprastoms medinėms terasoms būdingų aptarnavimo sąnaudų. Terasai nereikia skirti brangaus laiko dažymui, tepimui aliejumi arba kitokių darbų. Norint užtikrinti lauko terasos ilgalaikį grožį pakanka tik periodiško valymo ir plovimo. Valymui paprastai pakanka šepetio, aukšto slėgio plovimo įrenginio, muiluoto vandens ir kempinės.

ONEWOOD PRIEŽIŪRA

Nº	Problema	Priežiūra ir sprendimas
1.	Dulkės ir purvas	Norint pašalinti dulkes ir purvą, paviršių reikia nuolatos plauti vandeniu, o šepetiu valyti išilgai terasinių lentų raštui. Norint pašalinti didesnį purvą, naudokite aukšto slėgio plovimo įrenginį, prireikus naudoti muiluotą vandenį.
2.	Augalai ir lapai	Pavienes šiukšles rekomenduojama šalinti šepetiu ir plauti vandeniu. Norint pašalinti didesnį purvą naudokite aukšto slėgio plovimo įrenginį, prireikus ir muiluotą vandenį arba silpną oksalo rūgšties vandeninį tirpalą.
3.	Sniego ir ledo šalinimas	Sniegą ir ledą galima pašalinti su šepetiu arba plastikiniu kastuvu. Sniegą ir ledą ištirpdyti galima gatvėms barstyti skirtą druską (kalcio arba natrio chloridas). Dėmesio! Nenaudokite metalinio kastuvo ar kitų, paviršių pažeisti galinčių, darbo įrankių.
4.	Druskos likučiai	Pavienius druskos likučius rekomenduojama nuvalyti šepetiu ir nuplauti vandeniu, norint pašalinti dėmes, naudokite valymo įrankius ir šiltą vandenį. Norint pašalinti didesnį pažeidimą, reikia palaukti, kol paviršius gerai išdžius, o druskos likučių šalinimui naudoti nešiurkštų švitrinį popierių.
5.	Rūdys	Pavienius nešvarumus rekomenduojama šalinti šepetiu bei plauti vandeniu. Dėmėms šalinti, rekomenduojama naudoti plovimo įrankius ir šiltą vandenį. Norint nuvalyti didesnį purvą, naudokite nedidelio stiprumo oksalo arba fosforo rūgšties vandeninį tirpalą ir nuplaukite vandeniu.
6.	Cementas	Cemento, skiedinio likučius, rekomenduojama šalinti šepetiu bei plauti aukšto slėgio plovimo įrenginiu. Dėmėms pašalinti naudokite valymo įrankius ir šiltą vandenį. Norint pašalinti didesnį pažeidimą, palaukite, kol paviršius gerai išdžius, o cementui šalinti naudokite nešiurkštų švitrinį popierių.
7.	Maisto ir gėrimų dėmės	Valymui tinka muiluotas vanduo, plovikliai, kurių sudėtyje yra acetono ar metanolio, šepetiu valykite išilgai terasinių lentų raštui. Norint pašalinti didesnį pažeidimą, palaukti, kol paviršius gerai išdžius, o dėmėms šalinti naudokite nešiurkštų švitrinį popierių bei prireikus dar kartą panaudokite valymo priemones.
8.	Dažų ir aliejaus dėmės	Valymui tinka muiluotas vanduo, plovikliai, kurių sudėtyje yra acetono ar metanolio, šepetiu reikia valyti išilgai terasinių lentų raštui. Norint pašalinti didesnį pažeidimą, palaukite, kol paviršius gerai išdžius, o dėmėms pašalinti naudokite nešiurkštų švitrinį popierių bei prireikus, dar kartą panaudokite valymo priemones. Jei terasoje dirbate su dažais ar beicais, uždenkite visas terasos grindis.
9.	Pelėsiai	Norint išvengti pelėsių, paviršių reikia reguliariai valyti ir plauti. Norint pašalinti pelėsius, naudokite aukšto slėgio plovimo įrenginį, šepetiu valykite terasą išilgai terasinių lentų raštui. Norint pašalinti didesnius pelėsius, naudokite muiluotą vandenį arba parduotuvėse parduodamas specialias pelėsiams naikinti skirtas valymo priemones.
10.	Įbrėžimai	Neryškūs įbrėžimai atsiranda bėgant laikui, gilesniems pažeidimams pašalinti naudokite nešiurkštų švitrinį popierių ir šlifaukite išilgai terasinių lentų raštui.



1. Paviršiams valyti naudokite tirpalus ir valymo priemones, kurių pH yra neutralus. Stipresnės valymo priemonės gali nubalinti bei visam laikui pakeisti paviršiaus spalvą.
2. Paviršiams valyti draudžiama naudoti pramonines chemines medžiagas, nes jos gali visam laikui nubalinti ir pažeisti paviršius.
3. Paviršiams valyti naudokite tik šepetčius su minkštais šeriais, kad būtų išvengta paviršiaus įbrėžimų.
4. Valymo priemonių, kurių sudėtyje yra oksalo rūgšties ir metanolio, turi būti naudojamos mažos koncentracijos.
5. Pageidautina naudoti švitrinį popierių, kurio šiukštumas yra 40–100. Nenaudoti šlifavimo mašinos!
6. Nepageidautina šlifuoti terasines lentas su medžio imitacijos paviršiais. Šlifavimas visam laikui pašalina reljefinį paviršių.
7. Naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį, valytuvo antgalis neturėtų būti neartčiau nei 300 mm nuo terasos paviršiaus.